



Información Técnica


Machos Máquina cortos para roscar a mano y a máquina

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS




Forma A

6-8 hilos de entrada,
para agujeros pasantes cortos




Forma B

4-5 hilos de entrada con punta espiral (gun),
para todos los agujeros pasantes




Forma C

2-3 hilos de entrada,
para agujeros ciegos




Forma D

4-5 hilos de entrada,
para agujeros pasantes y ciegos



Forma C/35° RSP

2-3 hilos de entrada, helicoidal 35°,
para agujeros ciegos



Forma B-AZ

4-5 hilos de entrada con punta
espiral y dientes alternos